

**Gegenstand:**

Kraftstoffleitung zwischen Kraftstofftank und -Filter.

**Betreff:**

alle IKARUS C42 als 50 l, 75 l oder 100 l Tankanlage bestehend aus 25 l Tankzellen

**Anlaß:**

Ungeeignete Hüllschlauchmaterialien können durch fehlende Stützwirkung ein Einfalten des Kraftstoffschlauches bei engen Radien verursachen. Dies kann die Kraftstoffzufuhr zum Motor stark beeinträchtigen.

**Maßnahmen:**

- bei Falten oder Knicken durch andere Schlauchführung Verwerfungen vermeiden
- Gegebenenfalls Schlauchleitung austauschen

**Fristen:**

- Kontrolle vor dem nächsten Start

**Gewichte und Momente:**

keine Auswirkung

**Arbeitshinweise:**

Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

**Warnung:**

Diese Arbeiten nicht bei offenem Feuer, Rauchen, Funkenbildung etc. durchführen!