



Muster : **IKARUS C 42**

Geräte- Kennblatt-Nr.: **61141**

Technische Mitteilungen des Herstellers/Musterbetreuers:

Risse im hinteren U-Beschlag des Dachrahmens

Betroffene Werknummern: Alle

Anlaß:

Bei einem Ultraleichtflugzeug Ikarus C 42 wurde festgestellt dass beide Seitenwangen eines am Dachrahmen angeschweißten U-Beschlages gebrochen waren.

Maßnahmen:

Es sind die Maßnahmen entsprechend der Technischen Mitteilung des Herstellers TM 42-06 / 05-02 durchzuführen

Termine und Fristen:

Vor dem nächsten Start, danach alle 50 Std

Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und sind in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren.

Kontrolle:

Bei der nächsten Jahresnachprüfung durch Prüfer Klasse 5.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Braunschweig, den 24.05.02

R.Hüls
(Leiter Luftsportgerätebüro)