



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMV

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 01- 005

Datum der Bekanntgabe: **09.11.01**

Muster:ikarus C22, C22B; C22C bis Bj. 07.2000

Geräte- Kennblatt-Nr.:61035.1 / 2

Technische Mitteilungen des Herstellers/Musterbetreuers TM 22-08 / 10-01

Gegenstand:

Verbindungsschrauben M8 X150 zur Befestigung der Tragflächen U-Beschläge am Rumpfrohr

Betroffene Werk-Nummern:

Alle Fox; C 22; C22B; C 22C

Termine und Fristen:

Vor dem nächsten Start.

Anlaß:

Im Flugbetrieb kam es zu einer Betriebsstörung bei einem Ultraleichtflugzeug Modell IKARUS C 22.

Nach der Landung wurde ein Ermüdungsbruch an der o.g. Verbindungsschraube festgestellt.

Maßnahmen:

Überprüfung der Verschraubung entsprechend der Hersteller Mitteilung **TM 22-08 / 10-01**

Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und müssen in den Betriebsaufzeichnungen dokumentiert werden.

Die Durchführung der Maßnahmen ist bei der nächsten Nachprüfung von einem Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu bescheinigen.

Braunschweig, den 09.11.2001

R.Hüls

(Leiter Luftsportgerätebüro)