



Leichtflugzeuge

COMCO
Düsen für Oberflächen

Technische Mitteilung

TM 42-02 / 06-99

Gegenstand:

Verbindungsschraube Längslenker/Pendelachse am Hauptfahrwerk IKARUS C 42:

Betreff:

alle C42

Anlaß:

Bei einigen Flugzeugen wurde festgestellt, daß oben genannte Verbindungsschraube in Richtung von oben nach unten eingebaut ist.

Diese Verbindungsschraube **muß zwingend von unten nach oben** eingebaut werden - also entgegen der im Flugzeugbau normalerweise vorgeschriebenen Einbaurichtung -.

Frist:

Überprüfung und ggf. Änderung vor dem nächsten Flug.

Da diese in nur wenigen Fällen festgestellte Einbaurichtung nicht bestimmten Werk-Nummern zuzuordnen ist, sind sämtliche IKARUS C 42 bis Werk-Nummer 9906-6190 auf den richtigen Einsatz der Schraube gemäß nachstehender Skizze zu überprüfen.

