



Muster C 42;

Geräte- Kennblatt-Nr.: **61141**

Technische Mitteilungen des Herstellers/Musterbetreuers: SM42-02/ 05-00, vom 24.05.00

Abspannseile in den Tragflächen

Betroffene Werknummern:

Alle

Termine und Fristen:

Vor dem nächsten Start

Anlaß:

Es wurde bei mehreren UL o.g. Musters festgestellt, daß möglicherweise die Abspannseile in den Tragflächen nicht richtig verpreßt sind.

Durchzuführende Maßnahmen:

Das UL ist entsprechend der Technischen Mitteilung **SM 42-02 /05-00** (s.Anlage) zu überprüfen und ggf. nach Rücksprache mit dem Hersteller instanzzusetzen.

Nachprüfung

Die Durchführung ist von einem Prüfer KL 5 auf beiliegendem Formblatt zu bescheinigen und in den Betriebsaufzeichnungen festzuhalten.

Das LSG-B ist über das Ergebnis der Nachprüfung mit einer Kopie des Formblattes zu informieren.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese LTA kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Braunschweig, den 05.06.00

gez. Rainer Hüls
Leiter Luftsportgerätebüro