



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMVBS

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 08-014

Ergänzung

Datum der Ergänzung: 24.06.2009

Muster: Ikarus C 42

Gerätekenntblatt-Nr.: 61141

Betrifft:

Fristverlängerung Maßnahme Nr. 2

Anlass:

Vom Hersteller konnte noch nicht die benötigte Anzahl der Austauscherteile bereitgestellt werden.

Termine und Fristen:

- Maßnahme Nr. 2 ist bis 31.12.2009 durchzuführen

Braunschweig, den 24.06.2009

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer