



Gegenstand:

Ausschussöffnung Rettungssystem

Betreff:

alle IKARUS C42 / C42 B

Anlaß:

Die Ausschussabdeckung des Rettungssystems ist von außen gut sichtbar mit einem Gefahrenzeichen und dem Hinweis, dass sich dort eine pyrotechnische Einrichtung befindet, zu kennzeichnen

Maßnahmen:

1. Anbringung des mitgelieferten Aufklebers in der Mitte der Ausschussabdeckung.
2. Einheften der Handbuchseiten Anhang: Einbauposition des Rettungssystems.
3. Ausstellen einer Bescheinigung und senden einer Kopie an die Stelle, bei der das Gerät zum Verkehr zugelassen ist.

Fristen:

Die Maßnahmen sind bis zum 31.10.2003 an jeder betroffenen C42 / C42 B durchzuführen

Gewichte und Momente:

keine Auswirkung

Arbeitshinweise:

keine